

Согласовано
директор ВОО В
В.В. Орлова



УТВЕРЖДАЮ
ВрИО художественного руководителя
О.А. Зенкова
2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества».

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Помещение ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества».
- 1.2. Адрес объекта: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 17.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: находится в здании на первом этаже, главный вход со стороны ул. Козловская, объект площадью 242,5 м², этажность здания: 5 (пять) этажей.
- 1.4. Год постройки здания: 1968, последнего капитального ремонта: —.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2033 г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное научно-творческое бюджетное учреждение культуры «Ансамбль Российского Казачества», краткое наименование ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – государственная собственность Волгоградской области.
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет культуры Волгоградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 400066, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура: деятельность в области исполнительских искусств.

2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг по организации концертов и прочих сценических выступлений.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте или дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: возрастные категории - все.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 25 чел., вместимость – 40 чел., пропускная способность: 30 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (ребенка инвалида): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ост. Казачий театр или Гостиница Южная, автобус, троллейбус, маршрутное такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: подготовка обращения в администрацию г. Волгограда о необходимости оборудования путей движения к объекту (размещение информации на пути следования к объекту).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушением зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушением слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушением умственного развития	<u>А</u>

*«А» - доступность всех зон и помещений,
«Б» - специально выделенные участки и помещения,
ДУ - дополнительная помощь сотрудника,
ВНД - временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-В</u>
2	Вход в здание	<u>ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,С,О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (К,О, С, Г,У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (К,О, С, Г,У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>
6	Система информации и связи	<u>ДУ</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДЧ-В</u>

** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, частично доступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее

на способность передвижения внутри помещений, на прилегающей территории; умение использовать специальную технику, закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) или же использование современных технологий для текстового-печатного общения через планшет, если нет возможности обучить языку жестов, хотя все же желательно обучить хотя бы одного сотрудника.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней, а также оборудование санитарно-гигиенических помещений хотя бы поручнями.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг, или же организовать информационные обозначения, а так же использовать IT технологии для передачи текстовой информации, если нету возможности обучить или нанять в штат сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организации ситуационной помощи сотрудниками учреждения, установление кнопки вызова у входа в здание, поднять пандус и площадку до уровня пола входной двери с небольшим уклоном от двери (что бы вода при дожде не попадала в коридор здания), уменьшить высоту дверных проемов у пола или же поставить небольшие пандусы, что бы кресло-коляска могла бы проехать. Так же увеличить ширину дверных проемов до нормативных 0,9м. По возможности организовать специализированный сан-узел, однако планировка здания не позволяет сделать соответствующие нормам помещение, и нет возможности сделать альтернативу, так что этот пункт под вопросом существенности.

Для обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т. ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-

точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить рельефные (тактильные) полосы выполняющие направляющую функцию.

Вход в здание: установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство); поднять входную площадку и пандус до уровня пола входных дверей, сделать поручни с тактильной поверхностью на ступеньках, двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели; установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.

Путь (пути) движения внутри здания: обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, опустить пороги дверных рам на высоту 0,014м от пола, если таковые имеются, увеличить (по возможности учитывая планировку здания) ширину дверных рам у эвакуационного прохода и выхода, а так же оборудовать эвакуационный выход пандусом наружу, для спуска при ЧС.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): проходы в кабинет, где решаются вопросы покупки билетов и организации концертных выступлений, сделать шириной не менее 0,9м, уменьшить высоту порога дверной рамы до 0,014м от пола, в коридоре на пути следования к целевой зоне сделать тактильные для ног обозначения от входной двери в здание, до двери кабинета, а так же повесить табличку с текстом брайля на нормативной высоте около или на входной двери целевого кабинета снаружи на коридор.

Санитарно-гигиенические помещения: у двери установить информационную табличку помещения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, установить поручни по возможности (если позволяет планировка).

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т. ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

3.6. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О,С,Г,У) ; ДЧ-И (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности официального сайта "Жить вместе" " " _____ 2020г

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "14" июля 2020 г.
2. Акта обследования объекта: от "14" июля 2020 г.

Сотна совамо
Бредсратерь Вод Вод
О. В. Дронова ФМУ.



УТВЕРЖДАЮ
ВрИО художественного руководителя
О.А. Зенкова
«*11*» *мая* 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества».

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Помещение ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества».
- 1.2. Адрес объекта: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 17.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: находится в здании на первом этаже, главный вход со стороны ул. Козловская, объект площадью 242,5 м², этажность здания: 5 (пять) этажей.
- 1.4. Год постройки здания: 1968, последнего капитального ремонта: —.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2033 г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование — согласно Уставу: Государственное научно-творческое бюджетное учреждение культуры «Ансамбль Российского Казачества», краткое наименование ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом — оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности — государственная собственность Волгоградской области.
- 1.10. Территориальная принадлежность — региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет культуры Волгоградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 400066, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: культура: деятельность в области исполнительских искусств.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг по организации концертов и прочих сценических выступлений.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте или дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: возрастные категории - все.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 25 чел., вместимость – 40 чел., пропускная способность: 30 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (ребенка инвалида): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ост. Казачий театр или Гостиница Южная, автобус, троллейбус, маршрутное такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: подготовка обращения в администрацию г. Волгограда о необходимости оборудования путей движения к объекту (размещение информации на пути следования к объекту).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>

4	с нарушением зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушением слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушением умственного развития	<u>А</u>

*«А» - доступность всех зон и помещений,
«Б» - специально выделенные участки и помещения,
ДУ - дополнительная помощь сотрудника,
ВНД - временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-В</u>
2	Вход в здание	<u>ДП-И (Г,У) ; ДЧ-И (К,С,О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (К,О, С, Г,У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (К,О, С, Г,У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>
6	Система информации и связи	<u>ДУ</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДЧ-В</u>

** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, частично доступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающей территории; умение использовать специальную технику, закрепление в

должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) или же использование современных технологий для текстового-печатного общения через планшет, если нет возможности обучить языку жестов, хотя все же желательно обучить хотя бы одного сотрудника.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней, а также оборудование санитарно-гигиенических помещений хотя бы поручнями.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг, или же организовать информационные обозначения, а так же использовать IT технологии для передачи текстовой информации, если нету возможности обучить или нанять в штат сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организации ситуационной помощи сотрудниками учреждения, установление кнопки вызова у входа в здание, поднять пандус и площадку до уровня пола входной двери с небольшим уклоном от двери (что бы вода при дожде не попадала в коридор здания), уменьшить высоту дверных проемов у пола или же поставить небольшие пандусы, что бы кресло-коляска могла бы проехать. Так же увеличить ширину дверных проемов до нормативных 0,9м. По возможности организовать специализированный сан-узел, однако планировка здания не позволяет сделать соответствующие нормам помещения, и нет возможности сделать альтернативу, так что этот пункт под вопросом существенности.

Для обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т. ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть

достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить рельефные (тактильные) полосы выполняющие направляющую функцию.

Вход в здание: установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство); поднять входную площадку и пандус до уровня пола входных дверей, сделать поручни с тактильной поверхностью на ступеньках, двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели; установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.

Путь (пути) движения внутри здания: обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, опустить пороги дверных рам на высоту 0,014м от пола, если таковые имеются, увеличить (по возможности учитывая планировку здания) ширину дверных рам у эвакуационного прохода и выхода, а так же оборудовать эвакуационный выход пандусом наружу, для спуска при ЧС.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): проходы в кабинет, где решаются вопросы покупки билетов и организации концертных выступлений, сделать шириной не менее 0,9м, уменьшить высоту порога дверной рамы до 0,014м от пола, в коридоре на пути следования к целевой зоне сделать тактильные для ног обозначения от входной двери в здание, до двери кабинета, а так же повесить табличку с текстом брайля на нормативной высоте около или на входной двери целевого кабинета снаружи на коридор.

Санитарно-гигиенические помещения: у двери установить информационную табличку помещения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, установить поручни по возможности (если позволяет планировка).

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т. ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

3.6. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О,С,Г,У) ; ДЧ-И (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности официального сайта "Жить вместе" " " _____ 2020г

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "14" июля 2020 г.
2. Акта обследования объекта: от "14" июля 2020 г.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель

Члены комиссии:

Согласовано
Генеральный директор
О.В. Фролова



УТВЕРЖДАЮ
ВрИО художественного руководителя
О.А. Зенкова
«14» июля 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ЧАСТИЧНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Волгоградская область

" 14 " июля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Помещение ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества».

1.2. Адрес объекта: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

1.3. Сведения о размещении объекта: находится в здании на первом этаже, главный вход со стороны ул. Козловская, объект площадью 242,5 м², этажность здания: 5 (пять) этажей.

1.4. Год постройки здания: 1968, последнего капитального ремонта: —.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2033 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное научно-творческое бюджетное учреждение культуры «Ансамбль Российского Казачества», краткое наименование ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление.

1.9. Форма собственности – государственная собственность Волгоградской области.

1.10. Территориальная принадлежность – региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет культуры Волгоградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 400066, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура: деятельность в области исполнительских искусств.

2.2 Виды оказываемых услуг: оказание услуг по организации концертов и прочих сценических выступлений.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте или дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: возрастные категории - все.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 25 чел., вместимость – 40 чел., пропускная способность: 30 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (ребенка инвалида): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ост. Казачий театр или Гостиница Южная, автобус, троллейбус, маршрутное такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: подготовка обращения в администрацию г. Волгограда о необходимости оборудования путей движения к объекту (размещение информации на пути следования к объекту).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушением зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушением слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушением умственного развития	<u>А</u>

*«А» - доступность всех зон и помещений,
«Б» - специально выделенные участки и помещения,
ДУ - дополнительная помощь соотрудника,
ВНД - временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-В</u>
2	Вход в здание	<u>ДП-И (Г,У) ; ДЧ-И (К,С,О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (К,О, С, Г,У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (К,О, С, Г,У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД</u>
6	Система информации и связи	<u>ДУ</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДЧ-В</u>

** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, частично доступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее

на способность передвижения внутри помещений, на прилегающей территории; умение использовать специальную технику, закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) или же использование современных технологий для текстового-печатного общения через планшет, если нет возможности обучить языку жестов, хотя все же желательно обучить хотя бы одного сотрудника.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней, а также оборудование санитарно-гигиенических помещений хотя бы поручнями.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг, или же организовать информационные обозначения, а так же использовать IT технологии для передачи текстовой информации, если нету возможности обучить или нанять в штат сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организации ситуационной помощи сотрудниками учреждения, установление кнопки вызова у входа в здание, поднять пандус и площадку до уровня пола входной двери с небольшим уклоном от двери (что бы вода при дожде не попадала в коридор здания), уменьшить высоту дверных проемов у пола или же поставить небольшие пандусы, что бы кресло-коляска могла бы проехать. Так же увеличить ширину дверных проемов до нормативных 0,9м. По возможности организовать специализированный сан-узел, однако планировка здания не позволяет сделать соответствующие нормам помещение, и нет возможности сделать альтернативу, так что этот пункт под вопросом существенности.

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т. ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-

точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить рельефные (тактильные) полосы выполняющие направляющую функцию.

Вход в здание: установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство); поднять входную площадку и пандус до уровня пола входных дверей, сделать поручни с тактильной поверхностью на ступеньках, двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели; установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.

Путь (пути) движения внутри здания: обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, опустить пороги дверных рам на высоту 0,014м от пола, если таковые имеются, увеличить (по возможности учитывая планировку здания) ширину дверных рам у эвакуационного прохода и выхода, а так же оборудовать эвакуационный выход пандусом наружу, для спуска при ЧС.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): проходы в кабинет, где решаются вопросы покупки билетов и организации концертных выступлений, сделать шириной не менее 0,9м, уменьшить высоту порога дверной рамы до 0,014м от пола, в коридоре на пути следования к целевой зоне сделать тактильные для ног обозначения от входной двери в здание, до двери кабинета, а так же повесить табличку с текстом брайля на нормативной высоте около или на входной двери целевого кабинета снаружи на коридор.

Санитарно-гигиенические помещения: у двери установить информационную табличку помещения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, установить поручни по возможности (если позволяет планировка).

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т. ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

3.6. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О,С,Г,У) ; ДЧ-И (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности официального сайта "Жить вместе" " " _____ 2020г

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "14" июля 2020 г.
2. Акта обследования объекта: от "14" июля 2020 г.

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Результаты фотофиксации на объекте. | на 4 л. |

Паспорт разработал: Желтяков Ю.В.
сотрудник ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества»
Контактный номер: 8-961-664-53-84

(Подпись)

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Жилое здание с объектом внутри, расположенное по адресу 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

(нет территории, прилегающей к объекту, так как объект начинается сразу со входа)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (кнопка вызова)	нет			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			не предусмотрена	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не предусмотрена	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В			ОСИ
Комментарий к заключению ДП-В - доступно полностью всем				-

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «14» июля 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Жилое здание с объектом внутри, расположенное по адресу 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Содержание			
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2	нет перил; рельефной полосы	К, О, С	Установка перил; Рельефной полосы; Применение ТСП	капитальный ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	есть		1,2	слишком низко	К	Подъем пандуса до уровня пола двери	капитальный ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1,2	слишком низко	К, О, С, Г, У	Подъем площадки до уровня пола двери	капитальный ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть		1,2	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет	
2.5	Тамбур	нет			нет	К, О, С, Г, У	нет	нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет перил, рельефной полосы отсутствует пандус	К, О, С, Г, У	Установка перил; Рельефной полосы; Применение ТСП Подъем пандуса и площадки до уровня пола двери	капитальный ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С, К)		1,2	капитальный ремонт

Комментарий к заключению: ДП-И доступно полностью избирательно (Г, У); ДЧ-В - доступно частично избирательно (О, С, К).
 Необходимо установка перил, подъем пандуса и площадки.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Жилое здание с объектом внутри, расположенное по адресу 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет поручней; контрастной полосой, информационные таблички для инвалидов с нарушениями зрения и нарушениями слуха	К, О, С, Г	Установка поручней; контрастной полосой информационной таблички	капитальный ремонт, организационные мероприятия.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	4	Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах внутренней разделительной двери	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (п.5.1.5 СП 59.13330.2012)	капитальный ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7,8,9	На путях эвакуации имеются перепад высот в 0,04 м. Дверные проемы эвакуационного коридора шириной 0,8 м. Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К, О	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012) Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Нет поручней, контрастной полосы; нет информационной таблички для инвалидов с нарушениями зрения и нарушениями	К, О, С	Установка поручней; Контрастной полосы; Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. (п.5.2.31 СП	капитальный ремонт, организационные мероприятия

				слуха. Крайние ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; на путях эвакуации имеются перепад высот в 0,04 м. Дверные проемы эвакуационного коридора шириной 0,8 м. Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно- двигательного аппарата.	59.13330.2012); На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ -И (К,О,С)		3,4,5,7,8, 9	ремонт капитальный, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: Для людей на креслах-колясках этаж частично доступен. Имеются ненормативные перепады высот. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а так же звуковые и световые средства информации.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «14» июля 2020 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Жилое здание с объектом внутри, расположенное по адресу 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	К, О, С	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п. 3.6	Организационные мероприятия Капитальный ремонт
				6	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)			

4.2	Зальная форма обслуживания	нет							-		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет							-		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет							-		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							-		
	ОБЩИЕ требования к зоне					6	Двери в кабинеты имеют ненормативную ширину и высоту порогов. Недостаток тактильной информации	К, О, С	-	Ширина дверных проемов должна составлять 0,9 м. а высота порогов – не более 0,014 м. Системы средств информации в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ -И (О, Г, У) ДЧ-И (С) ДУ (К)		6	Организация альтернативной формы обслуживания, либо организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого посещения объекта доступна полностью для групп О, Г, У; доступна частично для группы С; доступна условно для группы К. Требуется организация альтернативной формы обслуживания на объекте (есть возможность оказания услуг объекта на удалении через сотовую связь и интернет), либо же организационные мероприятия и малые капитальные работы.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «14» июля 2020 г.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Жилое здание с объектом внутри, расположенное по адресу 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		ест/нет	N на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть		Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К, С, О	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной (п.5.3.2 СП 59.13330.2012). Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина-1,65 м; глубина-1,8 м; ширина двери-0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски.	технические решения невозможны	

						<p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья.</p> <p>Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в т.ч. рельефные) на высоте 1,35 м (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012)</p>			
5.2	Душевая/ванная комната	нет		нет		нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		нет		нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне		10,11	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К, С, О	<p>В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной (п.5.3.2 СП 59.13330.2012).</p> <p>Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина-1,65 м; глубина-1,8 м; ширина двери-0,9 м. В кабине</p>	технические решения невозможны		

						<p>рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски.</p> <p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья.</p> <p>Доступные для МПН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в т.ч. рельефные) на высоте 1,35 м (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012)</p>
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		10,11	технические решения невозможны

Комментарий к заключению: технические решения невозможны, так как планировка здания не позволяет установить специализированный сан узел, в частности из-за количества санузлов (2), так и из-за размера санузла, которые если увеличить до нормативных, будут перекрывать эвакуационный выход.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «14» июля 2020г.

I. Результаты обследования:

Жилое здание с объектом внутри, расположенное по адресу 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 17.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		ест/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	нет		-	Нет соответствующих требованиям нормативных документов визуальных средств	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствуют акустические средства получения информации	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР

6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствуют тактильные средства получения информации Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупредительной полосы.	С	Предусмотреть тактильную мнемосхему, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012) Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	К, Г, С, О, У	Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, ориентирование и опознавание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	Организационные мероприятия Капитальный ремонт Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)			Организационные мероприятия Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Фотоотчет по обследованию объекта
от 14 июля 2020г.



Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.




Фото 4.



Φοτο 5.



Φοτο 6.



Φοτο 7.



Φοτο 8.



Φοτο 9.



Φοτο 10.



Φοτο 11.

План помещений рассматриваемого объекта

